


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4759	箇所名	清澄3	所在地	千葉県鴨川市清澄
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



凡例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
— (Yellow line)	危害のおそれのある土地の区域
— (Red line)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

