


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

						調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2379	箇所名	虫生1	所在地	横芝光町虫生	



凡 例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端
- 危害の恐れのある土地等の端点
- ▭ (yellow) 危害のおそれのある土地の区域
- ▭ (red) 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-01 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-01 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

