# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 平成28年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅲ-1147 | 箇所名 | 三門町2 | 所在地 | 銚子市三門町 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 平成28年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅲ-1147 | 箇所名 | 三門町2 | 所在地 | 銚子市三門町 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -27862.71 | 83950.05 | | | | R-1 | -27875.44 | 83968.61 | | | |
| Y-2 | -27874.48 | 83941.42 | | | | R-2 | -27887.36 | 83958.79 | | | |
| Y-3 | -27889.80 | 83932.03 | | | | R-3 | -27901.10 | 83944.53 | | | |
| Y-4 | -27908.80 | 83922.42 | | | | R-4 | -27916.33 | 83929.78 | | | |
| Y-5 | -27916.27 | 83918.71 | | | | R-5 | -27923.85 | 83922.20 | | | |
| Y-6 | -27917.31 | 83907.10 | | | | R-6 | -27923.98 | 83907.75 | | | |
| Y-7 | -27920.53 | 83892.81 | | | | R-7 | -27925.82 | 83893.65 | | | |
| Y-8 | -27930.60 | 83894.42 | | | | R-8 | -27930.60 | 83894.42 | | | |
| Y-9 | -27937.19 | 83895.47 | | | | R-9 | -27930.73 | 83894.44 | | | |
| Y-10 | -27947.06 | 83897.05 | | | | R-10 | -27930.88 | 83908.43 | | | |
| Y-11 | -27948.96 | 83910.19 | | | | R-11 | -27931.46 | 83925.71 | | | |
| Y-12 | -27945.53 | 83932.18 | | | | R-12 | -27923.30 | 83936.59 | | | |
| Y-13 | -27933.95 | 83947.01 | | | | R-13 | -27907.74 | 83951.87 | | | |
| Y-14 | -27916.68 | 83961.77 | | | | R-14 | -27892.45 | 83965.66 | | | |
| Y-15 | -27899.91 | 83975.72 | | | | R-15 | -27880.58 | 83976.09 | | | |
| Y-16 | -27887.68 | 83986.45 | | | | R-16 | -27878.09 | 83972.46 | | | |
| Y-17 | -27882.02 | 83978.20 | | | | | | | | | |
| Y-18 | -27878.09 | 83972.46 | | | | | | | | | |
| Y-19 | -27868.97 | 83959.17 | | | | | | | | | |

千葉県