



| | | |
|------|-------------|---|
| 箇所番号 | Ⅱ-117K2205 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 蔵持61 | |
| 所在地 | 長生郡長南町蔵持、長南 | |






0 35 70 140 210 280 m

縮尺 1:2,500



| | |
|------|-------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-117K2205 |
| 箇所名 | 蔵持61 |
| 所在地 | 長生郡長南町蔵持、長南 |


-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



縮尺 1:2,500



| | | |
|------|-------------|--------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-117K2205 | 指定基準を満たさない箇所 |
| 箇所名 | 蔵持 | |
| 所在地 | 長生郡長南町蔵持、長南 | |



0 37.5 75 150 225 300 m

縮尺 1:2,500



| | |
|------|-------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-117K2205 |
| 箇所名 | 蔵持 |
| 所在地 | 長生郡長南町蔵持、長南 |

 指定基準を満たさない箇所



0 37.5 75 150 225 300 m

縮尺 1:2,500