





| | | | |
|------|------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-133K2373 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 大貫37 | | |
| 所在地 | 南房総市千倉町大貫 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 千倉町大貫地区



| | | | |
|------|------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-133K2373 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 大貫37 | | |
| 所在地 | 南房総市千倉町大貫 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |

