

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 久住中央地区




指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-061K2126	 基礎調査実施箇所
箇所名	久住中央	
所在地	成田市久住中央3丁目	



久住小学校

箇所番号	II-061K2126	 基礎調査実施箇所
箇所名	久住中央	
所在地	成田市久住中央3丁目	

指定要件なし(地形要件なし)

