



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊


Ⅱ-3219

上之郷22

千葉県長生郡睦沢町上之郷

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平20業複、第1000号)


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|------|--------------|
| 様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | N 縮尺 1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-3219 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | 千葉県告示第707号 千葉県告示第708号 | 箇所名 | 上之郷22 |
| | それ以外の区域 | | | 告示年月日 | 平成21年10月9日 | 所在地 | 千葉県長生郡睦沢町上之郷 |


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---------|--------------------------|------|--------------|
| 様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | N 縮尺 1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-3219 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | 千葉県告示第707号 千葉県告示第708号 | 箇所名 | 上之郷22 |
| | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | | | 告示年月日 | 平成21年10月9日 | 所在地 | 千葉県長生郡睦沢町上之郷 |
| | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 | | | | | | |
| それ以外の区域 | | | | | | | |


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|------|--------------|
| 様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | N 縮尺 1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-3219 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | 千葉県告示第707号 千葉県告示第708号 | 箇所名 | 上之郷22 |
| | それ以外の区域 | | | 告示年月日 | 平成21年10月9日 | 所在地 | 千葉県長生郡睦沢町上之郷 |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

| | |
|-------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | |
| それ以外の区域 | |

| | |
|---------|----|
| N | 縮尺 |
| 1:1,000 | |

| | | | |
|---------|--------------------------|------|--------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-3219 |
| 告示番号 | 千葉県告示第707号 千葉県告示第708号 | 箇所名 | 上之郷22 |
| 告示年月日 | 平成21年10月9日 | 所在地 | 千葉県長生郡睦沢町上之郷 |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | | 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | |
|---------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | | それ以外の区域 | | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | | それ以外の区域 | | | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | | それ以外の区域 | | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | | それ以外の区域 | |
| | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) | | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) | 力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²) | 土石等の高さ (m) |
| 1 ~ 2 | 140.81 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | - | - | 16.35 | 2.89 | | | | | | | | | |
| 2 ~ 3 | 156.69 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | - | - | 16.95 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 3 ~ 4 | 156.69 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 21.76 | 3.85 | 16.95 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 4 ~ 5 | 156.94 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 21.76 | 3.85 | 16.95 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 5 ~ 6 | 156.94 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | - | - | 16.95 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 6 ~ 7 | 143.78 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | - | - | 16.35 | 2.90 | | | | | | | | | |
| 7 ~ 8 | 140.78 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | - | - | 16.35 | 2.90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------|------|--------------|
| 様式-3(急)建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-3219 |
| | 告示番号 | 千葉県告示第707号 千葉県告示第708号 | 箇所名 | 上之郷22 |
| | 告示年月日 | 平成21年10月9日 | 所在地 | 千葉県長生郡睦沢町上之郷 |