


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0004	箇所名	加曽利町2	所在地	千葉県若葉区加曽利町
---------	------	--------	-----	-------	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0004	箇所名	加曽利町2	所在地	千葉県若葉区加曽利町		
危害の恐れのある土地の座標				危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	29755.37	-43299.61	Y-29	29751.36	-43375.91			
Y-2	29757.73	-43310.10	Y-30	29743.20	-43369.27			
Y-3	29763.14	-43315.26	Y-31	29727.72	-43359.69			
Y-4	29772.44	-43321.74	Y-32	29719.92	-43348.92			
Y-5	29787.39	-43329.94	Y-33	29706.08	-43317.00			
Y-6	29797.79	-43342.01	Y-34	29706.44	-43313.61			
Y-7	29811.49	-43324.90	Y-35	29696.82	-43313.14			
Y-8	29811.53	-43324.85	Y-36	29685.85	-43303.35			
Y-9	29845.49	-43325.40	Y-37	29685.38	-43303.95			
Y-10	29881.68	-43340.81	Y-38	29681.22	-43299.21			
Y-11	29890.85	-43344.66	Y-39	29692.07	-43291.24			
Y-12	29902.58	-43347.97	Y-40	29688.42	-43279.59			
Y-13	29906.53	-43350.64	Y-41	29687.42	-43279.26			
Y-14	29912.74	-43349.44	Y-42	29673.30	-43275.39			
Y-15	29922.35	-43348.98	Y-43	29679.02	-43258.28			
Y-16	29929.26	-43356.21	Y-44	29679.79	-43256.00			
Y-17	29932.30	-43359.39	Y-45	29683.73	-43244.22			
Y-18	29934.18	-43361.35	Y-46	29685.28	-43239.59			
Y-19	29941.56	-43369.08	Y-47	29686.90	-43234.74			
Y-20	29946.15	-43376.70	Y-48	29697.25	-43237.06			
Y-21	29936.78	-43396.58	Y-49	29721.42	-43243.20			
Y-22	29892.89	-43413.09	Y-50	29727.06	-43259.31			
Y-23	29872.66	-43408.15	Y-51	29727.11	-43259.46			
Y-24	29841.25	-43393.74	Y-52	29728.19	-43263.09			
Y-25	29836.05	-43400.86	Y-53	29739.62	-43265.79			
Y-26	29836.04	-43400.87						
Y-27	29791.50	-43406.78						
Y-28	29759.03	-43389.82						

