


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0007	箇所名	検見川町3	所在地	千葉県花見川区検見川町3丁目
---------	------	--------	-----	-------	-----	----------------



凡 例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
□ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

