


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0023	箇所名	天戸町2	所在地	千葉県花見川区天戸町
---------	------	--------	-----	------	-----	------------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0023	箇所名	天戸町2	所在地	千葉県花見川区天戸町		
危害の恐れのある土地の座標				危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	23126.58	-36056.48	Y-29	23289.04	-36135.90	Y-57	23158.62	-36096.66
Y-2	23137.35	-36084.29	Y-30	23294.22	-36144.46	Y-58	23175.20	-36105.57
Y-3	23120.74	-36101.60	Y-31	23301.45	-36156.40			
Y-4	23118.36	-36100.26	Y-32	23312.90	-36175.30			
Y-5	23112.02	-36096.70	Y-33	23304.30	-36179.56			
Y-6	23108.45	-36094.69	Y-34	23293.42	-36184.95			
Y-7	23099.74	-36089.78	Y-35	23293.42	-36184.95			
Y-8	23090.28	-36080.04	Y-36	23277.70	-36197.16			
Y-9	23099.87	-36080.73	Y-37	23250.61	-36205.95			
Y-10	23102.26	-36077.93	Y-38	23220.54	-36203.46			
Y-11	23104.37	-36068.15	Y-39	23198.22	-36202.72			
Y-12	23104.52	-36067.48	Y-40	23177.25	-36179.15			
Y-13	23105.28	-36064.29	Y-41	23178.35	-36174.11			
Y-14	23106.37	-36062.82	Y-42	23162.46	-36180.32			
Y-15	23110.23	-36057.56	Y-43	23143.84	-36159.54			
Y-16	23112.29	-36054.76	Y-44	23152.93	-36140.25			
Y-17	23199.11	-36129.37	Y-45	23165.61	-36135.24			
Y-18	23178.51	-36145.69	Y-46	23155.73	-36137.13			
Y-19	23172.94	-36148.23	Y-47	23145.91	-36133.42			
Y-20	23187.00	-36143.74	Y-48	23129.01	-36127.65			
Y-21	23215.77	-36147.33	Y-49	23110.41	-36118.50			
Y-22	23222.32	-36155.79	Y-50	23111.96	-36108.62			
Y-23	23231.33	-36154.70	Y-51	23112.37	-36105.99			
Y-24	23245.36	-36154.59	Y-52	23113.49	-36102.85			
Y-25	23256.75	-36151.73	Y-53	23114.07	-36101.22			
Y-26	23272.38	-36143.25	Y-54	23119.99	-36095.51			
Y-27	23272.38	-36143.25	Y-55	23120.03	-36095.48			
Y-28	23282.07	-36139.40	Y-56	23136.15	-36091.43			

