


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0030	箇所名	犢橋町1	所在地	千葉市花見川区犢橋町
---------	------	--------	-----	------	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0030	箇所名	犢橋町1	所在地	千葉県花見川区犢橋町					
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	24958.09	-36955.39	Y-29	24955.70	-36861.96	R-1	24940.41	-36969.66			
Y-2	24950.41	-36972.18	Y-30	24962.49	-36872.13	R-2	24932.97	-36987.67			
Y-3	24936.48	-36998.66	Y-31	24959.58	-36878.36	R-3	24919.66	-36986.13			
Y-4	24916.40	-36997.23	Y-32	24959.90	-36902.84	R-4	24900.21	-36974.44			
Y-5	24897.49	-36981.50	Y-33	24962.16	-36915.38	R-5	24902.23	-36969.18			
Y-6	24885.72	-36975.43	Y-34	24962.17	-36915.39	R-6	24902.86	-36967.55			
Y-7	24887.64	-36969.50	Y-35	24964.96	-36929.30	R-7	24922.65	-36975.97			
Y-8	24888.80	-36965.91				R-8	24930.13	-36978.77			
Y-9	24890.21	-36961.53				R-9	24931.99	-36967.55			
Y-10	24891.39	-36957.86				R-10	24935.18	-36947.80			
Y-11	24893.28	-36952.01				R-11	24940.46	-36929.81			
Y-12	24909.86	-36953.80				R-12	24936.65	-36921.38			
Y-13	24922.99	-36961.47				R-13	24936.64	-36921.37			
Y-14	24925.77	-36965.13				R-14	24942.92	-36899.02			
Y-15	24923.41	-36957.40				R-15	24946.02	-36881.36			
Y-16	24920.85	-36943.06				R-16	24946.71	-36877.07			
Y-17	24925.97	-36930.11				R-17	24939.97	-36871.36			
Y-18	24920.21	-36925.25				R-18	24938.99	-36859.89			
Y-19	24920.21	-36925.25				R-19	24941.98	-36858.90			
Y-20	24927.62	-36897.40				R-20	24947.47	-36866.87			
Y-21	24929.93	-36884.92				R-21	24954.17	-36874.73			
Y-22	24932.53	-36881.51				R-22	24952.96	-36879.82			
Y-23	24927.20	-36878.99				R-23	24951.39	-36900.93			
Y-24	24926.17	-36864.14				R-24	24950.35	-36918.15			
Y-25	24935.66	-36861.00				R-25	24950.36	-36918.16			
Y-26	24938.99	-36859.89				R-26	24951.73	-36929.58			
Y-27	24947.13	-36857.19				R-27	24946.42	-36951.53			
Y-28	24948.48	-36856.75									