


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0092	箇所名	鷲沼1	所在地	習志野市鷲沼1丁目
---------	------	--------	-----	-----	-----	-----------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 黄色 危害のおそれのある土地の区域
 - 赤色 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0092	箇所名	鷺沼1	所在地	習志野市鷺沼1丁目					
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	17361.29	-35670.54				R-1	17368.93	-35668.53			
Y-2	17352.30	-35672.90				R-2	17362.23	-35670.29			
Y-3	17348.24	-35660.28				R-3	17359.03	-35659.00			
Y-4	17351.49	-35636.02				R-4	17363.69	-35639.39			
Y-5	17348.29	-35616.70				R-5	17364.02	-35622.42			
Y-6	17354.26	-35598.55				R-6	17371.03	-35603.05			
Y-7	17360.03	-35577.57				R-7	17376.75	-35582.84			
Y-8	17375.06	-35554.87				R-8	17389.25	-35563.48			
Y-9	17387.26	-35539.06				R-9	17401.21	-35548.07			
Y-10	17411.06	-35527.04				R-10	17417.66	-35530.93			
Y-11	17423.47	-35508.05				R-11	17429.53	-35510.22			
Y-12	17431.06	-35490.32				R-12	17436.16	-35491.63			
Y-13	17440.74	-35492.80				R-13	17440.74	-35492.80			
Y-14	17446.75	-35494.34				R-14	17435.63	-35512.40			
Y-15	17456.43	-35496.83				R-15	17425.07	-35535.28			
Y-16	17450.87	-35517.85				R-16	17415.39	-35557.23			
Y-17	17440.03	-35544.08				R-17	17404.25	-35572.60			
Y-18	17428.56	-35565.73				R-18	17395.14	-35588.63			
Y-19	17417.96	-35580.92				R-19	17389.41	-35607.97			
Y-20	17410.95	-35593.61				R-20	17381.78	-35628.88			
Y-21	17405.35	-35612.24				R-21	17377.82	-35643.29			
Y-22	17397.62	-35634.64				R-22	17371.15	-35657.57			
Y-23	17394.09	-35647.78				R-23	17373.79	-35667.25			
Y-24	17387.37	-35655.65									
Y-25	17389.74	-35661.45									
Y-26	17380.38	-35664.99									
Y-27	17375.79	-35666.73									
Y-28	17368.93	-35668.53									