


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0094	箇所名	実籾町1	所在地	習志野市実籾町1丁目
---------	------	--------	-----	------	-----	------------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0094	箇所名	実籾町1	所在地	習志野市実籾町1丁目
著しい危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
R-1	20903.09	-34736.15	R-29	21054.47	-34514.12	
R-2	20890.56	-34751.11	R-30	21054.58	-34532.18	
R-3	20889.64	-34750.39	R-31	21047.11	-34532.04	
R-4	20886.85	-34748.18	R-32	21041.38	-34531.93	
R-5	20896.01	-34731.73	R-33	21044.10	-34514.59	
R-6	20903.39	-34713.14	R-34	21048.21	-34514.40	
R-7	20911.06	-34696.39				
R-8	20915.12	-34697.26				
R-9	20919.93	-34698.30				
R-10	20921.68	-34698.67				
R-11	20913.81	-34718.91				
R-12	20937.77	-34667.01				
R-13	20931.24	-34677.90				
R-14	20927.41	-34675.72				
R-15	20925.00	-34674.34				
R-16	20920.67	-34671.88				
R-17	20925.99	-34661.67				
R-18	20932.89	-34650.44				
R-19	20942.47	-34638.75				
R-20	20956.13	-34625.51				
R-21	20972.64	-34614.04				
R-22	20987.31	-34603.52				
R-23	20990.26	-34607.76				
R-24	20994.40	-34613.71				
R-25	20981.02	-34624.78				
R-26	20964.11	-34635.47				
R-27	20951.24	-34647.68				
R-28	20943.69	-34657.94				