


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0096	箇所名	実籾町3	所在地	習志野市実籾町4丁目
---------	------	--------	-----	------	-----	------------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0096	箇所名	実叡町3	所在地	習志野市実叡町4丁目		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	21165.03	-34610.20	Y-29	21078.45	-34650.78	R-1	21145.33	-34619.76
Y-2	21156.32	-34626.27	Y-30	21086.84	-34659.79	R-2	21136.32	-34633.80
Y-3	21148.43	-34642.61	Y-31	21090.74	-34663.98	R-3	21131.63	-34635.27
Y-4	21144.88	-34645.51	Y-32	21093.97	-34667.44	R-4	21117.55	-34645.45
Y-5	21126.45	-34657.31	Y-33	21100.48	-34674.44	R-5	21102.72	-34654.70
Y-6	21111.88	-34663.98	Y-34	21100.78	-34674.76	R-6	21101.43	-34653.40
Y-7	21104.86	-34656.87	Y-35	21090.98	-34689.97	R-7	21098.61	-34650.55
Y-8	21101.43	-34653.40	Y-36	21080.69	-34700.68	R-8	21111.40	-34637.24
Y-9	21096.93	-34648.85				R-9	21121.71	-34627.60
Y-10	21090.19	-34642.02				R-10	21131.24	-34630.10
Y-11	21104.67	-34628.27				R-11	21141.57	-34617.54
Y-12	21113.11	-34620.94				R-12	21153.75	-34604.27
Y-13	21125.40	-34625.86				R-13	21154.63	-34604.74
Y-14	21132.08	-34611.92				R-14	21055.55	-34695.76
Y-15	21145.78	-34600.09				R-15	21040.12	-34709.81
Y-16	21151.29	-34602.98				R-16	21038.91	-34708.27
Y-17	21154.63	-34604.74				R-17	21037.31	-34706.24
Y-18	21156.18	-34605.55				R-18	21035.77	-34704.29
Y-19	21064.95	-34706.37				R-19	21051.38	-34691.06
Y-20	21048.78	-34720.80				R-20	21061.02	-34679.76
Y-21	21048.38	-34720.29				R-21	21074.33	-34671.22
Y-22	21042.59	-34712.94				R-22	21088.29	-34661.35
Y-23	21038.91	-34708.27				R-23	21090.74	-34663.98
Y-24	21037.31	-34706.24				R-24	21092.18	-34665.52
Y-25	21029.69	-34696.57				R-25	21080.52	-34678.19
Y-26	21045.72	-34684.67				R-26	21068.47	-34687.68
Y-27	21054.66	-34672.99						
Y-28	21068.44	-34664.58						