


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和3年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-017K2013	箇所名	鷲沼台2	所在地	習志野市鷲沼台4丁目
---------	------	------------	-----	------	-----	------------



凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

