# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

| 調査年度 | 令和4年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅰ-022K2131 | 箇所名 | 大穴北6 | 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 調査年度 | 令和4年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅰ-022K2131 | 箇所名 | 大穴北6 | 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -27477.13 | 19367.45 | | | | | | | | | |
| Y2 | -27477.14 | 19367.45 | | | | | | | | | |
| Y3 | -27475.23 | 19376.98 | | | | | | | | | |
| Y4 | -27478.42 | 19375.97 | | | | | | | | | |
| Y5 | -27478.61 | 19374.72 | | | | | | | | | |
| Y6 | -27486.60 | 19369.36 | | | | | | | | | |
| Y7 | -27486.94 | 19369.44 | | | | | | | | | |
| Y8 | -27488.90 | 19367.83 | | | | | | | | | |
| Y9 | -27479.97 | 19366.09 | | | | | | | | | |
| Y10 | -27479.97 | 19366.08 | | | | | | | | | |
| Y11 | -27480.00 | 19365.61 | | | | | | | | | |
| Y12 | -27479.84 | 19364.52 | | | | | | | | | |
| Y13 | -27479.37 | 19362.80 | | | | | | | | | |
| Y14 | -27477.65 | 19356.39 | | | | | | | | | |
| Y15 | -27475.85 | 19355.77 | | | | | | | | | |
| Y16 | -27470.79 | 19358.85 | | | | | | | | | |
| Y17 | -27469.19 | 19361.60 | | | | | | | | | |
| Y18 | -27473.02 | 19365.11 | | | | | | | | | |
| Y19 | -27474.18 | 19366.17 | | | | | | | | | |
| Y20 | -27475.30 | 19366.80 | | | | | | | | | |
| Y21 | -27476.26 | 19367.23 | | | | | | | | | |

千葉県