

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-040003

箇所名

大谷口6

所在地

千葉県松戸市大谷口



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

1:1,000

