


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図(1/2)

調査年度

平成18年度




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図(2/2)

調査年度

平成18年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(1/2)

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-0470	箇所名	宮	所在地	香取郡多古町北中宮				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害危険区域)						危害のおそれのある区域の座標(土砂災害危険区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-01	60499.05	-27990.65	Y-32	60527.8	-27826.08	Y-63	60600.33	-27869.17			
Y-02	60497.22	-27936.01	Y-33	60533.37	-27817.08	Y-64	60590.77	-27874.65			
Y-03	60497.03	-27906.1	Y-34	60542.5	-27789.09	Y-65	60587.98	-27875.84			
Y-04	60500.04	-27902.28	Y-35	60525.46	-27792.29	Y-66	60584.96	-27876.76			
Y-05	60500.83	-27896.97	Y-36	60518.23	-27793.61						
Y-06	60513.77	-27858.92	Y-37	60502.83	-27796.69						
Y-07	60521.36	-27865.63	Y-38	60506.9	-27802.84						
Y-08	60518.19	-27858.47	Y-39	60499.42	-27813.65						
Y-09	60528.48	-27854.65	Y-40	60496.42	-27823.54						
Y-10	60530.36	-27846.94	Y-41	60490.17	-27824.8						
Y-11	60532.15	-27837.55	Y-42	60497.77	-27831.3						
Y-12	60533.3	-27828.24	Y-43	60500.86	-27834.55						
Y-13	60497.6	-27832.29	Y-44	60507.17	-27841.92						
Y-14	60485.87	-27843.51	Y-45	60556.51	-27803.04						
Y-15	60485.86	-27843.51	Y-46	60561.92	-27812.86						
Y-16	60472.25	-27856.47	Y-47	60564.29	-27814.77						
Y-17	60465.89	-27856.66	Y-48	60569.05	-27817.4						
Y-18	60453	-27861.54	Y-49	60576.15	-27821.27						
Y-19	60430.87	-27884.04	Y-50	60578.84	-27819.53						
Y-20	60430.83	-27884.14	Y-51	60585.29	-27825.95						
Y-21	60431.79	-27900.38	Y-52	60588.91	-27815.36						
Y-22	60431.77	-27900.44	Y-53	60590.47	-27811.4						
Y-23	60422.91	-27918.25	Y-54	60598.44	-27800.24						
Y-24	60416.85	-27940.15	Y-55	60567.41	-27795.17						
Y-25	60417.79	-27960.51	Y-56	60574.41	-27879.84						
Y-26	60417.06	-27969.47	Y-57	60578.97	-27894.98						
Y-27	60424.36	-27969.91	Y-58	60586.52	-27891.16						
Y-28	60436.79	-27971.83	Y-59	60592.52	-27887.99						
Y-29	60448.13	-27973.41	Y-60	60594.83	-27886.75						
Y-30	60463.49	-27978.39	Y-61	60596.87	-27885.17						
Y-31	60517.57	-27845.97	Y-62	60604	-27879.43						

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

調査年度	平成18年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0470	箇所名	宮	所在地	香取郡多古町北中宮					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害危険区域)						危害のおそれのある区域の座標(土砂災害危険区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-01	60434.29	-27971.49	R-32	60501.51	-27848.55						
R-02	60444.96	-27972.74	R-33	60501.76	-27835.59						
R-03	60453.06	-27974.91	R-34	60510.92	-27838.06						
R-04	60466.75	-27979.51	R-35	60517.68	-27821.69						
R-05	60466.59	-27952.6	R-36	60524.47	-27813.39						
R-06	60466.6	-27952.59	R-37	60530.64	-27791.32						
R-07	60463.41	-27945.77	R-38	60523.44	-27792.67						
R-08	60463.11	-27936.71	R-39	60518.23	-27793.61						
R-09	60464.96	-27930.15	R-40	60518.2	-27793.62						
R-10	60464.96	-27930.14	R-41	60518.15	-27810.9						
R-11	60467.86	-27908.53	R-42	60511.65	-27819.25						
R-12	60458.18	-27910.57	R-43	60506.54	-27832.84						
R-13	60458.18	-27910.57	R-44	60499.83	-27833.34						
R-14	60465.71	-27901.4	R-45	60566.22	-27815.85						
R-15	60458.12	-27895.34	R-46	60574.69	-27809.32						
R-16	60454.57	-27893.04	R-47	60589.19	-27814.55						
R-17	60450.63	-27891.22	R-48	60587.23	-27820.28						
R-18	60445.48	-27889.77	R-49	60576.69	-27814.23						
R-19	60445.26	-27889.73	R-50	60571.11	-27818.52						
R-20	60444	-27905.21	R-51	60580.05	-27878.19						
R-21	60444	-27905.21	R-52	60584.28	-27892.29						
R-22	60436.09	-27926.47	R-53	60589.47	-27889.65						
R-23	60436.09	-27926.48	R-54	60585.6	-27876.56						
R-24	60432.79	-27939.44									
R-25	60434.62	-27959.56									
R-26	60496.37	-27852.55									
R-27	60510.87	-27856.35									
R-28	60513.48	-27850.09									
R-29	60529.83	-27849.11									
R-30	60531.08	-27844.01									
R-31	60508.95	-27842.18									