

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-072K2022

箇所名

神崎本宿6


所在地

香取郡神崎町神崎本宿



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1** 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1** 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-072K2022 箇所名 神崎本宿6 所在地 香取郡神崎町神崎本宿

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-10808.45	51336.53	Y29	-10809.29	51338.09
Y2	-10806.18	51335.61			
Y3	-10799.30	51330.94			
Y4	-10799.34	51330.33			
Y5	-10799.43	51328.92			
Y6	-10799.62	51323.17			
Y7	-10799.75	51321.64			
Y8	-10800.38	51314.24			
Y9	-10801.01	51306.89			
Y10	-10793.96	51291.65			
Y11	-10785.07	51289.24			
Y12	-10770.73	51303.95			
Y13	-10767.68	51294.58			
Y14	-10733.65	51295.36			
Y15	-10729.31	51315.98			
Y16	-10713.49	51336.87			
Y17	-10734.27	51375.84			
Y18	-10764.45	51377.50			
Y19	-10776.98	51385.37			
Y20	-10797.77	51379.40			
Y21	-10809.83	51372.88			
Y22	-10810.22	51362.68			
Y23	-10810.55	51354.07			
Y24	-10810.72	51349.67			
Y25	-10810.71	51346.04			
Y26	-10810.71	51344.95			
Y27	-10810.69	51342.30			
Y28	-10810.21	51339.77			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R1	-10810.70	51350.31	R29	-10810.55	51354.07
R2	-10805.54	51350.29			
R3	-10790.12	51342.05			
R4	-10766.69	51345.16			
R5	-10756.73	51342.53			
R6	-10752.37	51331.96			
R7	-10749.53	51317.18			
R8	-10746.64	51306.74			
R9	-10763.47	51308.11			
R10	-10766.65	51315.82			
R11	-10780.71	51320.53			
R12	-10789.98	51321.60			
R13	-10799.58	51324.46			
R14	-10799.62	51323.17			
R15	-10799.75	51321.64			
R16	-10800.28	51315.42			
R17	-10792.10	51305.58			
R18	-10782.92	51304.55			
R19	-10768.49	51310.46			
R20	-10765.64	51301.13			
R21	-10739.82	51300.76			
R22	-10738.99	51316.51			
R23	-10731.48	51334.52			
R24	-10744.51	51360.35			
R25	-10765.61	51360.68			
R26	-10783.85	51363.60			
R27	-10801.85	51364.17			
R28	-10810.31	51360.36			

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)