急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2148-1	箇所名	真里谷111	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2148-1	箇所名	真里谷111	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-70942.86	23445.12				R-1	-70969.24	23491.58			
Y-2	-70942.84	23450.43				R-2	-70968.60	23484.58			
Y-3	-70942.83	23455.12				R-3	-70968.64	23472.39			
Y-4	-70942.81	23459.11				R-4	-70969.74	23458.01			
Y-5	-70942.80	23461.49				R-5	-70967.84	23451.26			
Y-6	-70942.78	23469.11				R-6	-70942.84	23451.47			
Y-7	-70949.40	23464.87				R-7	-70942.83	23455.12			
Y-8	-70948.39	23478.64				R-8	-70961.58	23455.88			
Y-9	-70948.48	23493.34				R-9	-70964.43	23478.30			
Y-10	-70952.04	23510.46				R-10	-70964.81	23491.45			
Y-11	-70962.16	23529.76				R-11	-70968.02	23504.59			
Y-12	-70974.74	23546.50				R-12	-70975.01	23520.12			
Y-13	-70983.16	23552.55				R-13	-70985.59	23531.92			
Y-14	-70986.41	23546.01				R-14	-70989.51	23539.76			
Y-15	-70987.60	23543.60				R-15	-70990.27	23538.22			
Y-16	-70990.27	23538.22				R-16	-70992.55	23533.64			
Y-17	-70995.50	23527.69				R-17	-70992.20	23527.97			
Y-18	-70996.49	23525.68				R-18	-70984.88	23523.29			
Y-19	-70996.97	23520.53				R-19	-70981.40	23520.69			
Y-20	-70992.27	23519.02				R-20	-70979.14	23518.67			
Y-21	-70986.82	23515.90				R-21	-70977.97	23517.36			
Y-22	-70984.66	23512.88				R-22	-70976.71	23515.38			
Y-23	-70982.69	23503.09				R-23	-70975.88	23513.53			
Y-24	-70977.06	23490.03				R-24	-70971.11	23498.67			
Y-25	-70975.56	23478.07									
Y-26	-70975.71	23464.99									
Y-27	-70977.56	23455.22									
Y-28	-70974.50	23446.35									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2148-1	箇所名	真里谷111	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T62	-70912.55	23461.19	51.32						
T63	-70937.89	23555.84	52.08						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2148-2	箇所名	真里谷111	所在地	木更津市真里谷

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2148-2	箇所名	真里谷111	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-71010.91	23688.48				R-1	-70996.94	23662.24			
Y-2	-71019.23	23684.67				R-2	-71012.53	23674.57			
Y-3	-71019.28	23679.64				R-3	-71019.36	23670.66			
Y-4	-71019.32	23674.67				R-4	-71019.38	23668.55			
Y-5	-71019.36	23670.66				R-5	-71019.39	23667.01			
Y-6	-71019.38	23668.55				R-6	-71013.11	23669.53			
Y-7	-71019.45	23660.66				R-7	-71000.53	23657.05			
Y-8	-71014.01	23661.86				R-8	-70985.43	23647.46			
Y-9	-71004.38	23651.48				R-9	-70987.07	23640.37			
Y-10	-70991.56	23644.60				R-10	-70975.62	23642.07			
Y-11	-71025.08	23634.75				R-11	-70969.42	23643.43			
Y-12	-71024.55	23634.83				R-12	-70929.74	23656.56			
Y-13	-70975.62	23642.07				R-13	-70979.71	23650.14			
Y-14	-70969.42	23643.43									
Y-15	-70923.89	23658.49									
Y-16	-70914.40	23661.63									
Y-17	-70965.73	23656.66									
Y-18	-70988.17	23674.92									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2148-2	箇所名	真里谷111	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T63	-70937.89	23555.84	52.08						
T64	-70984.21	23615.80	52.34						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県