

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------


急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2152-2	箇所名	真里谷112	所在地	木更津市真里谷
---------	------	--------------	-----	--------	-----	---------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2152-4 箇所名 真里谷112 所在地 木更津市真里谷



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2152-5	箇所名	真里谷112	所在地	木更津市真里谷
---------	------	--------------	-----	--------	-----	---------

