急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2186-1	箇所名	真里谷116	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2186-1	箇所名	真里谷116	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-68530.63	21163.45				R-1	-68526.80	21143.21			
Y-2	-68529.10	21148.04				R-2	-68526.44	21142.44			
Y-3	-68526.44	21142.44				R-3	-68524.79	21138.98			
Y-4	-68524.79	21138.98				R-4	-68524.78	21138.95			
Y-5	-68523.32	21135.87				R-5	-68510.90	21135.90			
Y-6	-68521.84	21133.86				R-6	-68510.85	21158.94			
Y-7	-68517.98	21128.59				R-7	-68510.34	21169.42			
Y-8	-68515.94	21125.79				R-8	-68513.80	21168.48			
Y-9	-68501.81	21123.21				R-9	-68513.86	21168.46			
Y-10	-68496.89	21158.05				R-10	-68514.49	21159.17			
Y-11	-68496.83	21173.08				R-11	-68520.79	21149.72			
Y-12	-68505.03	21170.86									
Y-13	-68506.48	21170.46									
Y-14	-68510.34	21169.42									
Y-15	-68513.80	21168.48									
Y-16	-68519.99	21166.80									
Y-17	-68520.83	21159.58									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2186-1	箇所名	真里谷116	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T301	-68581.10	21159.36	34.94						
T303	-68538.22	21097.06	37.06						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2186-2	箇所名	真里谷116	所在地	木更津市真里谷



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2186-2	箇所名	真里谷116	所在地	木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-68638.21	21288.54				R-1	-68635.28	21281.98			
Y-2	-68634.13	21279.41				R-2	-68634.13	21279.41			
Y-3	-68632.82	21276.49				R-3	-68616.27	21281.32			
Y-4	-68629.97	21270.11				R-4	-68600.88	21276.12			
Y-5	-68628.74	21267.36				R-5	-68594.94	21265.76			
Y-6	-68619.90	21264.77				R-6	-68590.26	21265.88			
Y-7	-68615.07	21266.28				R-7	-68591.88	21282.37			
Y-8	-68610.94	21265.37				R-8	-68613.67	21293.22			
Y-9	-68608.23	21265.43									
Y-10	-68600.95	21265.62									
Y-11	-68594.94	21265.76									
Y-12	-68584.95	21266.01									
Y-13	-68584.16	21287.72									
Y-14	-68611.43	21303.44									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-141K2186-2	箇所名	真里谷116	所在地	木更津市真里谷

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T310	-68594.65	21281.58	37.98						
T311	-68620.83	21289.19	39.65						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)