

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-2027

箇所名

葉貫台

所在地

千葉県鎌ヶ谷市東道野辺三丁目



凡例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
■ (Yellow)	危害の恐れのある土地の区域
■ (Red)	著しい危害の恐れのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

