


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0061	箇所名	加曽利町5	所在地	千葉県若葉区加曽利町
---------	------	---------	-----	-------	-----	------------



凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

