


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0073	箇所名	北谷津町6	所在地	千葉県若葉区北谷津町
---------	------	---------	-----	-------	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0073	箇所名	北谷津町6	所在地	千葉県若葉区北谷津町					
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	33187.71	-43465.44				R-1	33179.89	-43463.56			
Y-2	33184.19	-43486.18				R-2	33176.64	-43483.39			
Y-3	33177.07	-43483.55				R-3	33171.05	-43481.33			
Y-4	33171.05	-43481.33				R-4	33168.10	-43480.24			
Y-5	33160.73	-43477.53				R-5	33171.04	-43461.44			
Y-6	33151.35	-43474.07				R-6	33174.23	-43441.32			
Y-7	33153.68	-43457.27				R-7	33182.21	-43419.79			
Y-8	33158.76	-43432.50				R-8	33194.35	-43411.67			
Y-9	33168.01	-43409.08				R-9	33204.14	-43403.36			
Y-10	33181.50	-43399.97				R-10	33206.08	-43397.79			
Y-11	33192.28	-43392.38				R-11	33209.97	-43386.57			
Y-12	33192.32	-43389.14				R-12	33216.07	-43371.19			
Y-13	33198.96	-43381.32				R-13	33222.73	-43363.53			
Y-14	33204.48	-43364.26				R-14	33225.85	-43365.38			
Y-15	33219.36	-43351.07				R-15	33226.01	-43367.25			
Y-16	33224.73	-43352.93				R-16	33224.31	-43369.40			
Y-17	33225.62	-43362.89				R-17	33223.83	-43375.83			
Y-18	33225.85	-43365.38				R-18	33213.16	-43388.09			
Y-19	33226.60	-43373.82				R-19	33212.39	-43401.75			
Y-20	33226.74	-43375.34				R-20	33210.79	-43409.53			
Y-21	33227.10	-43377.78				R-21	33202.49	-43419.08			
Y-22	33236.25	-43383.24				R-22	33197.62	-43431.39			
Y-23	33224.95	-43393.71				R-23	33185.57	-43447.78			
Y-24	33218.40	-43405.52									
Y-25	33216.93	-43415.22									
Y-26	33209.45	-43425.42									
Y-27	33210.65	-43441.22									
Y-28	33195.09	-43453.20									