

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和3年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-017K2020

箇所名

新栄4

所在地

習志野市新栄1丁目、船橋市三山9丁目



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和3年度
所在地	
習志野市新栄1丁目、船橋市三山9丁目	

急傾斜地の位置	箇所番号	II-017K2020	箇所名	新栄4	所在地	習志野市新栄1丁目、船橋市三山9丁目	
---------	------	-------------	-----	-----	-----	--------------------	--

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-34066.70	20502.22			
Y-2	-34051.49	20493.59			
Y-3	-34054.71	20485.21			
Y-4	-34055.29	20483.70			
Y-5	-34055.63	20482.83			
Y-6	-34056.26	20481.18			
Y-7	-34056.58	20480.34			
Y-8	-34059.85	20471.84			
Y-9	-34061.52	20474.09			
Y-10	-34063.18	20483.11			
Y-11	-34063.21	20483.26			
Y-12	-34063.33	20483.93			
Y-13	-34064.06	20487.86			
Y-14	-34064.07	20487.92			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-34064.63	20491.01			
R-2	-34054.55	20485.64			
R-3	-34054.71	20485.21			
R-4	-34055.29	20483.70			
R-5	-34055.35	20483.56			
R-6	-34063.83	20486.62			
R-7	-34064.06	20487.86			
R-8	-34064.07	20487.92			

平面直角座標系:第Ⅲ系(測地成果2011)