

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-022K2193

箇所名

三咲1

所在地

船橋市三咲8丁目、大穴北3丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置		箇所番号	II-022K2193			箇所名	三咲1			所在地	船橋市三咲8丁目、大穴北3丁目		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y1	-27552.97	18988.49	Y27	-27556.74	19024.62								
Y2	-27553.99	18978.75	Y28	-27550.36	19024.93								
Y3	-27550.03	18978.05	Y29	-27544.36	19025.21								
Y4	-27544.15	18977.02	Y30	-27542.06	19025.37								
Y5	-27539.29	18976.17	Y31	-27541.50	19025.42								
Y6	-27538.64	18976.05	Y32	-27534.91	19025.84								
Y7	-27535.45	18975.44											
Y8	-27528.81	18974.19											
Y9	-27528.00	18983.38											
Y10	-27533.83	18984.47											
Y11	-27537.37	18985.13											
Y12	-27537.82	18985.22											
Y13	-27543.21	18986.34											
Y14	-27548.08	18987.42											
Y15	-27532.08	19026.03											
Y16	-27532.67	19035.69											
Y17	-27532.66	19035.73											
Y18	-27533.08	19039.46											
Y19	-27536.63	19039.31											
Y20	-27543.01	19039.04											
Y21	-27543.07	19039.03											
Y22	-27545.37	19038.89											
Y23	-27551.48	19038.60											
Y24	-27555.35	19038.41											
Y25	-27555.33	19034.51											
Y26	-27557.33	19034.37											
Y27	-27556.74	19024.62											