


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-032K2005	箇所名	上花輪5	所在地	野田市上花輪
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-032K2005	箇所名	上花輪5	所在地	野田市上花輪
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y01	-7293.65	3000.81				R01	-7283.59	3006.93			
Y02	-7290.16	3007.90				R02	-7280.85	3012.82			
Y03	-7296.79	3027.30				R03	-7286.97	3030.77			
Y04	-7258.13	3040.94				R04	-7275.32	3034.87			
Y05	-7253.74	3027.15				R05	-7269.77	3018.68			
Y06	-7256.22	3023.57				R06	-7271.55	3014.25			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)