

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|-----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-041K2129 | 箇所名 | 野々下4 | 所在地 | 流山市野々下2丁目、柏市豊四季 |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|-----------------|



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-041K2129 箇所名 野々下4 所在地 流山市野々下2丁目、柏市豊四季

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------|------|------|-------------------------------|-----------|---------|------|------|------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -16240.69 | 9129.59 | | | | R-1 | -16250.51 | 9111.56 | | | |
| Y-2 | -16249.85 | 9133.60 | | | | R-2 | -16250.57 | 9106.89 | | | |
| Y-3 | -16249.34 | 9127.66 | | | | R-3 | -16237.32 | 9111.63 | | | |
| Y-4 | -16250.31 | 9129.56 | | | | R-4 | -16229.39 | 9124.64 | | | |
| Y-5 | -16250.42 | 9119.56 | | | | R-5 | -16233.72 | 9126.54 | | | |
| Y-6 | -16250.51 | 9111.56 | | | | R-6 | -16240.34 | 9115.65 | | | |
| Y-7 | -16250.61 | 9102.92 | | | | | | | | | |
| Y-8 | -16250.63 | 9101.56 | | | | | | | | | |
| Y-9 | -16233.62 | 9106.69 | | | | | | | | | |
| Y-10 | -16224.56 | 9122.53 | | | | | | | | | |
| Y-11 | -16227.97 | 9124.02 | | | | | | | | | |
| Y-12 | -16233.72 | 9126.54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)