


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2179(-1)	箇所名	美郷台1	所在地	成田市美郷台2丁目、山口
---------	------	-----------------	-----	------	-----	--------------



凡 例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000






# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2179(-2)	箇所名	美郷台1	所在地	成田市美郷台2丁目、山口
---------	------	-----------------	-----	------	-----	--------------



- 凡例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

