


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2181(-1)	箇所名	山口4	所在地	成田市山口、玉造5丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------



- | 凡 例        |                        |
|------------|------------------------|
| ●          | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| ■ (yellow) | 危害のおそれのある土地の区域         |
| ■ (red)    | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1        | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1        | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |




# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2181(-2)	箇所名	山口4	所在地	成田市山口、玉造5丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------



- 凡例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

