


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2217 箇所名 宗吾4 所在地 成田市宗吾2丁目



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2217	箇所名	宗吾4	所在地	成田市宗吾2丁目
---------	------	-------------	-----	-----	-----	----------

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-26651.90	40503.67			
Y2	-26653.78	40503.04			
Y3	-26661.38	40500.49			
Y4	-26667.82	40498.33			
Y5	-26669.57	40497.74			
Y6	-26677.30	40495.15			
Y7	-26673.71	40491.44			
Y8	-26671.70	40482.31			
Y9	-26654.77	40469.19			
Y10	-26646.75	40470.07			
Y11	-26646.24	40469.39			
Y12	-26637.71	40464.33			
Y13	-26634.75	40461.96			
Y14	-26632.43	40458.98			
Y15	-26628.16	40463.41			
Y16	-26625.49	40466.18			
Y17	-26620.99	40470.86			
Y18	-26616.10	40475.93			
Y19	-26612.66	40479.50			
Y20	-26614.97	40483.57			
Y21	-26618.07	40490.47			
Y22	-26622.95	40489.55			
Y23	-26628.13	40494.23			
Y24	-26644.43	40500.63			
Y25	-26645.11	40498.56			
Y26	-26647.16	40500.32			

著しい危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-26656.85	40502.01			
R-2	-26661.38	40500.49			
R-3	-26659.49	40496.20			
R-4	-26656.28	40489.82			
R-5	-26649.22	40486.07			
R-6	-26636.32	40483.60			
R-7	-26632.68	40481.13			
R-8	-26627.38	40478.08			
R-9	-26623.89	40473.82			
R-10	-26621.74	40470.08			
R-11	-26620.99	40470.86			
R-12	-26617.36	40474.62			
R-13	-26619.41	40478.72			
R-14	-26622.49	40484.59			
R-15	-26627.77	40485.38			
R-16	-26632.11	40489.06			
R-17	-26646.71	40493.69			
R-18	-26649.16	40493.30			
R-19	-26653.77	40498.11			

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)