


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2468	箇所名	八代8	所在地	成田市八代
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------



- | 凡例         |                        |
|------------|------------------------|
| ●          | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| ■ (yellow) | 危害のおそれのある土地の区域         |
| ■ (red)    | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1        | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1        | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2468	箇所名	八代8	所在地	成田市八代
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------

危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-22518.96	40679.14				R-1	-22519.92	40685.16			
Y-2	-22519.34	40681.54				R-2	-22520.54	40689.02			
Y-3	-22520.54	40689.02				R-3	-22528.18	40698.12			
Y-4	-22521.21	40693.27				R-4	-22534.84	40689.81			
Y-5	-22521.73	40696.49				R-5	-22534.74	40687.12			
Y-6	-22522.79	40703.14				R-6	-22527.43	40683.90			
Y-7	-22528.99	40713.36									
Y-8	-22535.35	40702.90									
Y-9	-22535.15	40697.75									
Y-10	-22534.96	40692.90									
Y-11	-22534.84	40689.81									
Y-12	-22534.45	40679.81									
Y-13	-22526.21	40661.03									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)