


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2480	箇所名	並木町1	所在地	成田市並木町、富里市日吉台6丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	------------------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000

