


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2502 箇所名 北須賀4 所在地 成田市北須賀、船形



- 凡例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2502	箇所名	北須賀4	所在地	成田市北須賀、船形					
危害のおそれのある土地の座標				著しい危害のおそれのある土地の座標							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23931.78	38749.37	Y-28	-23982.02	38772.97	R-1	-23919.72	38765.21			
Y-2	-23925.54	38757.57	Y-29	-23970.95	38766.00	R-2	-23914.36	38772.25			
Y-3	-23914.36	38772.25	Y-30	-23952.24	38761.96	R-3	-23908.25	38780.26			
Y-4	-23905.00	38784.53	Y-31	-23943.72	38753.87	R-4	-23918.21	38788.74			
Y-5	-23900.60	38790.31				R-5	-23926.69	38794.94			
Y-6	-23898.94	38792.49				R-6	-23938.28	38808.37			
Y-7	-23908.91	38801.46				R-7	-23947.07	38815.42			
Y-8	-23917.24	38807.13				R-8	-23957.17	38823.55			
Y-9	-23929.13	38820.24				R-9	-23966.74	38832.46			
Y-10	-23937.72	38826.78				R-10	-23967.80	38837.50			
Y-11	-23945.55	38832.21				R-11	-23967.38	38844.80			
Y-12	-23950.96	38838.26				R-12	-23963.11	38849.34			
Y-13	-23951.41	38839.23				R-13	-23953.85	38864.39			
Y-14	-23948.23	38840.80				R-14	-23948.35	38875.84			
Y-15	-23940.84	38855.39				R-15	-23957.37	38880.24			
Y-16	-23934.36	38869.00				R-16	-23965.28	38884.11			
Y-17	-23941.60	38872.54				R-17	-23969.77	38875.40			
Y-18	-23943.35	38873.39				R-18	-23983.05	38860.80			
Y-19	-23957.37	38880.24				R-19	-23988.54	38852.18			
Y-20	-23982.34	38892.45				R-20	-23993.06	38839.09			
Y-21	-23982.52	38892.54				R-21	-23990.04	38823.24			
Y-22	-23985.50	38886.28				R-22	-23976.08	38809.46			
Y-23	-24000.95	38871.08				R-23	-23962.40	38796.79			
Y-24	-24007.79	38858.90				R-24	-23953.10	38789.15			
Y-25	-24015.29	38840.49				R-25	-23939.09	38778.94			
Y-26	-24012.24	38814.45				R-26	-23930.84	38771.49			
Y-27	-24001.41	38790.59									

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)