


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-061K2503(-1) | 箇所名 | 北須賀5 | 所在地 | 成田市北須賀 |
|---------|------|-----------------|-----|------|-----|--------|



- 凡 例**


 - 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2503(-2) 箇所名 北須賀5 所在地 成田市北須賀




- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-061K2503(-3) | 箇所名 | 北須賀5 | 所在地 | 成田市北須賀 |
|---------|------|-----------------|-----|------|-----|--------|



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

