


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2506	箇所名	北須賀8	所在地	成田市北須賀
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2506	箇所名	北須賀8	所在地	成田市北須賀
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23015.04	38587.01			
Y-2	-23027.96	38589.81			
Y-3	-23049.05	38594.38			
Y-4	-23069.97	38598.91			
Y-5	-23075.82	38600.18			
Y-6	-23079.74	38601.03			
Y-7	-23079.07	38591.85			
Y-8	-23076.63	38590.70			
Y-9	-23070.02	38587.59			
Y-10	-23053.47	38579.79			
Y-11	-23035.68	38571.41			
Y-12	-23020.72	38564.36			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-23039.58	38592.32			
R-2	-23049.05	38594.38			
R-3	-23063.96	38597.61			
R-4	-23065.45	38585.43			
R-5	-23053.47	38579.79			
R-6	-23044.82	38575.72			

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)