

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号



II-062K2061

箇所名

日吉倉8

所在地

富里市日吉倉



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2061	箇所名	日吉倉8	所在地	富里市日吉倉
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-26101.27	44729.61			
Y2	-26104.45	44739.09			
Y3	-26106.44	44745.07			
Y4	-26109.61	44754.55			
Y5	-26128.31	44741.64			
Y6	-26131.44	44730.45			
Y7	-26130.50	44723.56			
Y8	-26120.98	44720.49			
Y9	-26115.92	44718.86			
Y10	-26114.12	44717.46			
Y11	-26103.25	44708.96			
Y12	-26102.78	44725.94			
Y13	-26102.92	44728.58			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R1	-26115.77	44718.74			
R2	-26114.12	44717.46			
R3	-26109.53	44713.87			
R4	-26109.19	44726.30			
R5	-26108.56	44731.87			
R6	-26102.94	44734.60			
R7	-26104.45	44739.09			
R8	-26114.01	44735.05			
R9	-26115.69	44726.66			

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）