


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-072K2014 箇所名 植房5 所在地 香取郡神崎町植房



- 凡例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

