


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-072K2039	箇所名	毛成11	所在地	香取郡神崎町毛成
---------	------	-------------	-----	------	-----	----------



- | 凡例 | |
|------------|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| ■ (yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| ■ (red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

