

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成22年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-1004

箇所名

上花輪1

所在地

野田市上花輪弥蛇谷



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1004	箇所名	上花輪1	所在地	野田市上花輪弥蛇谷					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	2576.94	-6869.95									
Y-2	2575.28	-6863.50									
Y-3	2567.50	-6841.34									
Y-4	2569.44	-6835.95									