


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-123K2145-1 箇所名 大戸5 所在地 夷隅郡大多喜町大戸




急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-123K2145-3 | 箇所名 | 大戸5 | 所在地 | 夷隅郡大多喜町大戸 |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|-----------|



| 凡例 | |
|------------|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| □ (yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| □ (red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-123K2145-3 | 箇所名 | 大戸5 | 所在地 | 夷隅郡大多喜町大戸 |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|-----------|

| 危害のおそれのある土地の座標 | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -82,064.57 | 37,620.16 | | | |
| Y-2 | -82,076.52 | 37,648.78 | | | |
| Y-3 | -82,074.85 | 37,656.18 | | | |
| Y-4 | -82,069.08 | 37,658.73 | | | |
| Y-5 | -82,071.13 | 37,681.03 | | | |
| Y-6 | -82,078.62 | 37,690.52 | | | |
| Y-7 | -82,026.47 | 37,697.14 | | | |
| Y-8 | -82,020.75 | 37,697.31 | | | |
| Y-9 | -82,017.81 | 37,696.79 | | | |
| Y-10 | -82,014.49 | 37,695.23 | | | |
| Y-11 | -82,007.02 | 37,691.32 | | | |
| Y-12 | -82,004.04 | 37,689.01 | | | |
| Y-13 | -81,999.14 | 37,684.81 | | | |
| Y-14 | -81,996.25 | 37,681.53 | | | |
| Y-15 | -81,999.83 | 37,680.80 | | | |
| Y-16 | -81,949.03 | 37,684.86 | | | |
| Y-17 | -81,948.94 | 37,684.69 | | | |
| Y-18 | -81,948.81 | 37,684.56 | | | |
| Y-19 | -81,952.89 | 37,677.57 | | | |
| Y-20 | -81,954.79 | 37,675.15 | | | |
| Y-21 | -81,956.87 | 37,673.42 | | | |
| Y-22 | -81,959.64 | 37,671.69 | | | |
| Y-23 | -81,970.20 | 37,667.01 | | | |
| Y-24 | -81,978.39 | 37,662.96 | | | |
| Y-25 | -81,990.56 | 37,656.74 | | | |
| Y-26 | -82,000.29 | 37,652.57 | | | |
| Y-27 | -82,009.94 | 37,647.93 | | | |

| 著しい危害のおそれのある土地の座標 | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------|------|------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| R-1 | -82,030.31 | 37,637.58 | | | |
| R-2 | -82,038.09 | 37,648.78 | | | |
| R-3 | -82,036.60 | 37,657.82 | | | |
| R-4 | -82,034.93 | 37,667.46 | | | |
| R-5 | -82,033.18 | 37,681.98 | | | |
| R-6 | -82,046.26 | 37,694.62 | | | |
| R-7 | -82,026.47 | 37,697.14 | | | |
| R-8 | -82,020.75 | 37,697.31 | | | |
| R-9 | -82,017.81 | 37,696.79 | | | |
| R-10 | -82,014.49 | 37,695.23 | | | |
| R-11 | -82,013.28 | 37,694.59 | | | |
| R-12 | -82,010.03 | 37,682.21 | | | |
| R-13 | -82,012.66 | 37,675.10 | | | |
| R-14 | -81,959.34 | 37,672.86 | | | |
| R-15 | -81,959.25 | 37,672.21 | | | |
| R-16 | -81,959.10 | 37,672.03 | | | |
| R-17 | -81,959.64 | 37,671.69 | | | |
| R-18 | -81,970.20 | 37,667.01 | | | |
| R-19 | -81,978.39 | 37,662.96 | | | |
| R-20 | -81,990.56 | 37,656.74 | | | |
| R-21 | -82,000.29 | 37,652.57 | | | |
| R-22 | -82,009.94 | 37,647.93 | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)