


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2197-1	箇所名	八声7	所在地	夷隅郡大多喜町八声
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-----------



凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
□ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2197-2	箇所名	八声7	所在地	夷隅郡大多喜町八声
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-----------

