

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |             |     |    |     |      |
|---------|------|-------------|-----|----|-----|------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-132K2319 | 箇所名 | 東3 | 所在地 | 鴨川市東 |
|---------|------|-------------|-----|----|-----|------|



