# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2320 | 箇所名 | 東4 | 所在地 | 鴨川市東 |
|---|---|---|---|---|---|---|




N

1:1,000

0　25　50 m

千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５ 危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2320 | 箇所名 | 東4 | 所在地 | 鴨川市東 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -99938.16 | 18593.24 | | | | R1 | -99933.78 | 18590.23 | | | |
| Y2 | -99942.44 | 18595.47 | | | | R2 | -99932.73 | 18592.28 | | | |
| Y3 | -99936.62 | 18599.45 | | | | R3 | -99931.54 | 18598.21 | | | |
| Y4 | -99933.89 | 18598.79 | | | | R4 | -99926.91 | 18597.09 | | | |
| Y5 | -99926.91 | 18597.09 | | | | R5 | -99921.22 | 18588.50 | | | |
| Y6 | -99920.39 | 18595.51 | | | | R6 | -99929.91 | 18587.58 | | | |
| Y7 | -99913.97 | 18593.94 | | | | | | | | | |
| Y8 | -99910.68 | 18593.14 | | | | | | | | | |
| Y9 | -99903.96 | 18582.84 | | | | | | | | | |
| Y10 | -99916.72 | 18578.53 | | | | | | | | | |
| Y11 | -99917.78 | 18579.26 | | | | | | | | | |
| Y12 | -99924.96 | 18584.19 | | | | | | | | | |
| Y13 | -99929.91 | 18587.58 | | | | | | | | | |
| Y14 | -99937.99 | 18593.12 | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県