急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-132K2323	箇所名	東7	所在地	鴨川市東



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５ 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-132K2323	箇所名	東7	所在地	鴨川市東

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-99280.18	18367.36				R1	-99255.44	18376.75			
Y2	-99293.91	18376.16				R2	-99262.25	18387.89			
Y3	-99304.54	18388.92				R3	-99267.89	18401.48			
Y4	-99307.84	18393.60				R4	-99272.86	18411.82			
Y5	-99307.97	18400.25				R5	-99277.71	18422.50			
Y6	-99278.38	18422.00				R6	-99269.21	18428.75			
Y7	-99269.21	18428.75				R7	-99249.08	18443.55			
Y8	-99243.80	18447.43				R8	-99238.81	18429.54			
Y9	-99238.88	18451.05				R9	-99232.17	18413.72			
Y10	-99235.75	18453.35				R10	-99230.79	18399.55			
Y11	-99223.88	18437.32				R11	-99228.88	18386.83			
Y12	-99216.12	18419.22				R12	-99246.52	18380.13			
Y13	-99214.98	18405.41									
Y14	-99215.36	18397.35									
Y15	-99216.86	18396.06									
Y16	-99222.95	18390.84									
Y17	-99226.66	18387.67									
Y18	-99246.52	18380.13									
Y19	-99261.47	18374.46									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県