


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2413	箇所名	平塚23	所在地	鴨川市平塚
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------



1:500

