


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2415	箇所名	平塚24	所在地	鴨川市平塚、安房郡鋸南町大崩
---------	------	-------------	-----	------	-----	----------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	鴨川市平塚、安房郡鋸南町大崩

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2415	箇所名	平塚24	所在地	鴨川市平塚、安房郡鋸南町大崩
---------	------	-------------	-----	------	-----	----------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95700.86	9032.71				R1	-95660.66	9031.19			
Y2	-95704.98	9052.88				R2	-95664.69	9051.27			
Y3	-95714.00	9067.49				R3	-95673.94	9066.56			
Y4	-95714.11	9078.75				R4	-95675.43	9083.61			
Y5	-95727.03	9088.83				R5	-95688.42	9096.03			
Y6	-95734.29	9097.74				R6	-95696.00	9107.72			
Y7	-95741.86	9108.43				R7	-95702.89	9116.37			
Y8	-95740.61	9125.46				R8	-95701.05	9128.39			
Y9	-95735.98	9152.22				R9	-95697.24	9144.25			
Y10	-95700.70	9144.96				R10	-95687.01	9142.15			
Y11	-95687.01	9142.15				R11	-95674.08	9139.49			
Y12	-95674.08	9139.49				R12	-95646.74	9131.38			
Y13	-95646.74	9131.38				R13	-95599.40	9112.03			
Y14	-95591.97	9109.00				R14	-95603.22	9112.31			
Y15	-95588.21	9107.46				R15	-95603.89	9110.97			
Y16	-95582.71	9105.21				R16	-95603.92	9110.34			
Y17	-95586.38	9105.56				R17	-95600.82	9106.21			
Y18	-95586.80	9104.53				R18	-95600.26	9097.84			
Y19	-95586.86	9104.45				R19	-95604.64	9064.95			
Y20	-95583.54	9102.38				R20	-95605.68	9048.92			
Y21	-95583.01	9099.07				R21	-95590.52	9028.53			
Y22	-95586.13	9064.52				R22	-95650.89	9030.82			
Y23	-95587.03	9048.18									
Y24	-95571.87	9027.83									
Y25	-95573.65	9027.89									
Y26	-95581.87	9028.21									
Y27	-95650.89	9030.82									
Y28	-95691.53	9032.36									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)