# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2437 | 箇所名 | 北風原11 | 所在地 | 鴨川市北風原、大幡 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５ 危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2437 | 箇所名 | 北風原11 | 所在地 | 鴨川市北風原、大幡 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -94586.24 | 14888.30 | | | | R1 | -94558.32 | 14861.00 | | | |
| Y2 | -94594.84 | 14903.20 | | | | R2 | -94564.80 | 14878.28 | | | |
| Y3 | -94585.56 | 14907.55 | | | | R3 | -94551.05 | 14889.26 | | | |
| Y4 | -94551.16 | 14901.62 | | | | R4 | -94545.72 | 14901.69 | | | |
| Y5 | -94547.28 | 14901.67 | | | | R5 | -94541.16 | 14901.75 | | | |
| Y6 | -94541.16 | 14901.75 | | | | R6 | -94504.05 | 14864.36 | | | |
| Y7 | -94532.66 | 14901.86 | | | | R7 | -94511.63 | 14834.16 | | | |
| Y8 | -94525.86 | 14901.94 | | | | R8 | -94508.76 | 14812.55 | | | |
| Y9 | -94522.66 | 14901.98 | | | | R9 | -94550.49 | 14853.34 | | | |
| Y10 | -94488.98 | 14856.38 | | | | | | | | | |
| Y11 | -94498.32 | 14823.12 | | | | | | | | | |
| Y12 | -94496.36 | 14800.43 | | | | | | | | | |
| Y13 | -94499.59 | 14803.59 | | | | | | | | | |
| Y14 | -94503.51 | 14807.42 | | | | | | | | | |
| Y15 | -94550.49 | 14853.34 | | | | | | | | | |
| Y16 | -94559.16 | 14861.82 | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県