


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

|         |      |               |     |      |     |         |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|---------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-141K2031-1 | 箇所名 | 下宮田1 | 所在地 | 木更津市下宮田 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|---------|







# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |               |     |      |     |         |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|---------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-141K2031-2 | 箇所名 | 下宮田1 | 所在地 | 木更津市下宮田 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|---------|

